

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy klasszikus dizájnú lámpatest, amely világítóoszlopra van szerelve, teleszkópos, állítható magasságú 2360..3360mm. A világítóoszlop fel van szerelve vizsgáló ajtókkal. Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez egyenáramon: DC 176 ÷ 280V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 furat ø10,5 mm, ø207 mm átmérőjű körönként 120°-on. Szett összetétele: műv. 1157 - felszerelt világítótest Ø50mm, műv. 1273 - világítóoszlop. A mellékelt szerelési útmutató szerint. Az egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.
Terminál	Csatlakozó: max 2x2,5mm² kábelhez, lehetőség a lámpatest hurkolására max két kábel 3x2,5mm². Kerek köpenyes kábel max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m²

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	35W
Lámpatest teljesítmény	35W
Lámpa fényáram	3960lm
Világító fényáram	3136lm
A lámpatest hatékonysága	89,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- más lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
A vásárlási feltételek és további információk egyeztethetők a Norlys értékesítési osztályával

Bekapcsolási áram	6.02A 32.63Ξs
BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
0919110111	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval.
A szerelési és karbantartási munkát csak a megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indexek

Index	Szín	RAL
1158AL	ALUMÍNIUM	9006
1158GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval.
A szerelési és karbantartási munkát csak a megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező személy végezheti, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.