


# KOSTER DOUBLE HEAD 1197

Koster double head
1197XX0009
06.11.2026 v.09.17
www.norlys.no






## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características de la luminaria | Luminaria montada en la parte superior, diseñada para ser montada en un poste de iluminación con un eje de montaje de Ø60mm |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, profundidad 80mm |
| Terminal | Cable H05VV-F 2G1, 3,7m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica seleccionada adecuadamente) |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 6,38kg / 6,92kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Área lateral de la luminaria. | 0,2m² |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 32W |
| Potencia del luminario | 37W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 5480lm |
| Flujo luminoso del luminario | 3825lm |
| Eficiencia de la luminaria | 103,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤0.1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.1 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF>0.98 |
| Factor THD | 7% |
| Sobretensión | 6 / 10kV |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para LED color 2200K/2700K
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 15A / 295µsec |
| Calificación BUG | B2-U2-G1 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 7660XX0009 | Reducción |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06710000 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |
| 0911730000 | Kit de servicio eléctrico. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

# KOSTER DOUBLE HEAD 1197



## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1197AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1197GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.