

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga käepidemele kinnitatud valgusti. Paigaldatud, ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile koos Ø50mm kinnitusalusega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10,5mm, läbimõõduga ø207mm 120° vahedega. Komplekti koostis: art. 1271 - valgusti Ø50mm. art. 1270 - valgustuspost. Teised lisatarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusklemm: maksimaalse kaabliga 3x2.5mm², varustatud 1A 5x20 kaitsmega. Kaabel ümmarguses mantlis maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti netokaal	3,07kg
Valgusti külgala	0,01m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Valgusallika võimsus	11,3W
Valgusti võimsus	11,3W
Lambi valgusvoog	1100lm
Valgusti valgusvoog	858lm
Valgusti tõhusus	75,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF >0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B1-U1-G0

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999648	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1272AL	ALUMIINIUM	9006
1272GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgustiga kaasasolevaid juhiseid läbi. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule pakume täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.