



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valaisemega, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustamine: seina pinnad ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheriba koos 2 reguleeritava auguga 5x10mm, vahe 45mm, otse 2 auku ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Juhe ümmarguse kattega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,6W
Valgusti võimsus	8,3W
Lambi valgusvoog	1128lm
Valgusti valgusvoog	547lm
Valgusti tõhusus	65,9lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Lisanavalt on valgusti saadaval ka:
- hädaolukordade paigaldamiseks alalispingega umbes 180 ÷ 270V
- liikumisanduri tüübiga versioonis
- LED värviks 2700K [1/0]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- teistsuguse valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157

Varuosad

ZS1300zx0014	Teeninduse komplekt.
ZS4699100105	Teenuse komplekt LED
ZS46999610	Teeninduse komplekt toiteallikas

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG 1300

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1300AL	ALUMIINIUM	9006
1300CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1300GR	GRAFIIT	7016
1300GB	HALL BEIGE	7006
1300BL	MUST	9005
1300CG	TSEMENDIHALL	7033
1300WH	VALGE	9003
1300CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldust ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.