



# NORLYS HALMSTAD 1488

Halmstad
1488XX0012
16.09.2026 v.12.15
www.norlys.no






## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Fedetlen fény, részben felülről fedett |
| A lámpatest jellemzői | Stabil és tartós kialakítású kandeláber lámpatest. Magánterületek és közterületek megvilágítására. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 3 darab ø9 mm-es furat ø65 mm átmérővel minden 120°-nál. |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 3x2,5mm².<br>Egy kör keresztmetszetű vezeték szigeteléssel max ø12,5mm átmérőig. |
| A fényforrás típusa | LED-lámpa E27 A55...A60<br>Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 7,88kg / 8,52kg |
| Doboz méretei [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED lámpa E27 | Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Adatlap) |
| Felhasználói kézikönyv | Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 5,9W |
| Lámpatest teljesítmény | 5,9W |
| Lámpa fényáram | 806lm |
| Világító fényáram | 252lm |
| A lámpatest hatékonysága | 42,7lm/W |
| ULOR | 48% |
| Színhőmérséklet | 2700K |
| Konzisztencia | SDCM6 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >25 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,70 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL | |
| BUG értékelés | B0-U3-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Szerelőadapter |
| 3080GA0009 | Szerelőadapter |
| 205ZX0010 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 206GA0010 | Talajhorgony |
| 206GA0S10 | Adapter beton alaphoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 06295000 | Lámpabúra - szervizkészlet |
| 08295000 | Tömítés |
| 46999021 | LED E27 lámpa |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM ArchiCAD |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

# HALMSTAD 1488




Halmstad
1488XX0012
16.09.2026 v.12.15
www.norlys.no

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1488BL | FEKETE | 9005 |
| 1488GR | GRAFIT | 7016 |
| 1488GA | TŰZIHORGANYZÁS | - |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.