

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil vállalat T2-M típusú lencséje.
A lámpatest jellemzői	Az egyenes karos lámpatestet 50 mm átmérőjű szerelőcsonkkal rendelkező világítóoszlopra szerelésre tervezték. Széles és egyenletes fényeloszlás. Alkalmas vészvilágítási berendezésekhez állandó feszültséggel: DC 176 ÷ 280 V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: a lámpatest ø50mm átmérőjű oszlophoz van igazítva, mélysége 80mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	H05VV-F 2x1 KÁBEL L=4,2 Fehér csatlakozáshoz a világítóoszlop belsejében (a megfelelően kiválasztott villamos szerelvény dobozban).
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,6kg / 2,9kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	16,9W
Lámpa fényáram	2595lm
Világító fényáram	1917lm
A lámpatest hatékonysága	113,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

A világítótest opcionálisan elérhető még:
- üzemmód/tompítás: fázis tompítás; DALI; 1...10V; teljes kültéri DALI program
- külön megrendelés alapján más működési/tompítási módok elérhetők az "éjszaka közepe" NightDim rendszer keretében
- LED színre: 2200K, 2700K .... [1/1]
- különböző fényáram értékekhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest szín esetén (a RAL színskála szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való egyeztetést követően.

BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop

Alkatrészek

4699100415	LED modul
469996500	Tápegység
ZS1811zx0010	Szervizkészlet

A szerelési és szervizelési munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére nyújtunk.
A kondenzáció, ami a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

KOSTER PRO 1811



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1811AL	ALUMÍNIUM	9006
1811GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Mielőtt megkezdi a szerelést, kérjük, olvassa el a lámpához mellékelt útmutatót.
A szerelési és szervizelési munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére nyújtunk.
A kondenzáció, ami a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.