

NORLYS KOSTER PRO 1831


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1831XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Sirge käepidemega valgusti, mõeldud paigaldamiseks avalgustuspostile, millel on Ø50mm paigaldusvarras. Lai, ühtlane valguse jaotus. Sobib alalispingega hädaolukorra paigaldistele: DC 176 ÷ 280 V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø50mm postile, sügavus 80mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05VV-F 2x1 L=4.2 Valge kaabel ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektriklemmikarbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,6kg / 2,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	17,1W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	2002lm
Valgusti tõhusus	117,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval ka:
- tööreżiim/hämardamine: faashämardamine; DALI; 1...10V; DALI välitingimustes täisprogramm
- muud tööreżiimid/hämardamine eritellimusel "öö keskpaik" NightDim süsteemi raames
- LED värvide jaoks: 2200K, 2700K .... [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- versioonis ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- erinevate valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisainfot saab Norlys Müügiosakonnast läbi arutamise
Paremal sirgel õlal fikseeritud valgusti, ettenähtud paigaldamiseks valgustuspostile koos paigaldustoega Ø50 mm. Lai ja ühtlane valguse jaotus. Sobib pidevpinge hädavalvepaigaldistele: DC 176 ÷ 280 V.

BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post

Varuosad

4699100416	LED-moodul.
469996500	Toiteallikas.
ZS1831zx0010	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama asjakohaste volituste ja kvalifikatsioonidega isik, järgides kehtivaid regulatsioone. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1831



Koster pro
1831XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1831AL	ALUMIINIUM	9006
1831GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama asjakohaste volituste ja kvalifikatsioonidega isik, järgides kehtivaid regulatsioone. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.