


NORLYS KOSTER PRO 1833

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil vállalat T2-M típusú lencséje.
A lámpatest jellemzői	Egyenes karra szerelhető lámpatest, amely olyan világítóoszlopra történő felszerelésre van tervezve, melynek Ø60 mm-es szerelési szár van. Széles, egyenletes fényeloszlás. Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez egyenáramú feszültséggel: DC 176 ÷ 280 V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: a lámpatest ø60mm oszlophoz alkalmazkodik, mélysége 80mm A mellékelt felszerelési utasítás szerint A többi tartozékot külön kell megrendelni.
Terminál	H05VV-F 2x1 L=4,2 Fehér vezeték világítási oszlop belsejében történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos dobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,6kg / 2,9kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	17,9W
Lámpa fényáram	2007lm
Világító fényáram	2002lm
A lámpatest hatékonysága	111,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető az alábbiakkal:
- Üzemelési/tompító módok: fázis-tompítás; DALI; 1...10V; DALI outdoor teljes program
- Különleges rendelési opciók egyéb üzemelési/tompító módok esetén a „NightDim éjszaka közepén” rendszerben
- LED színre: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Különböző fényáram értékekre
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Más színű lámpatest esetére (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel során érhetők el.

BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

4699100416	LED modul
469996500	Tápegység
ZS1813zx0010	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat az aktuális szabályozásoknak megfelelően megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a kliens kérésére biztosítunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1833



Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1833AL	ALUMÍNIUM	9006
1833GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A telepítési és karbantartási munkákat az aktuális szabályozásoknak megfelelően megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a kliens kérésére biztosítunk. A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.