

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egyenes karra szerelhető lámpatest, amely Ø60mm szerelési szárral rendelkező világítási oszlopra tervezték. Széles és egyenletes fényelosztás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: a lámpatest kompatibilis egy ø60mm oszloppal, 80mm mélységig. Más kiegészítőket külön kell megrendelni.
Terminál	Kábel H05VV-F 5G1, 3,7 m hosszúsággal a világítási oszlop belsejében történő bekötéshez (megfelelően kiválasztott elektromos kötődobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,4W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1938lm
A lámpatest hatékonysága	105,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő kivitelben is elérhető:
- LED színhőmérséklethez 2200K/2700K
- különböző fényáram-értékekhez
- különböző lámpatest-színekhez (a RAL színpalettája szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való egyeztetés után
Lámpatest egyenes karon szerelve, Ø60 mm-es rögzítővéggel ellátott világítási oszlopra történő felszerelésre szánva.
Széles, egyenletes fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkednie a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk ügyfélkérés alapján. A lámpatestben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1845



Kiegészítők Külön megvásárolható

7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

911750000	Elektromos szervizkészlet.
ZS1845zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1845AL	ALUMÍNIUM	9006
1845GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkednie a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk ügyfélkérés alapján. A lámpatestben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.