

NORLYS LILLEHAMMER 2261


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo, jossa on 60° keilakulma ylöspäin ja alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, joka on laajalti käytettävissä, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm etäisyys 45x130mm. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Liitäntäkosketin: max 5x1,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 5x1,5mm². Kaapeli pyöreässä suojuksessa, jonka halkaisija on ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,6W
Lampun valovirta	1008lm
Valaisimen valovirta	207lm
Valaisimen tehokkuus	27,2lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	≥0.88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys:n myyntiosaston kanssa sopimisen jälkeen.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZS2261zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Asennuksen ja huoltotyöt tekee henkilö, jolla on asianmukaiset oikeudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi annamme tarvittaessa lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

LILLEHAMMER 2261



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2261AL	ALUMIINI	9006
2261GR	GRAFIITTI	7016
2261BL	MUSTA	9005
2261WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Asennuksen ja huoltotyöt tekee henkilö, jolla on asianmukaiset oikeudet ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi annamme tarvittaessa lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.