


NORLYS EGERSUND MINI 2303

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Adequada para iluminação de jardins e outras áreas privadas, bem como espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do suporte: 3 furos ø9mm no diâmetro ø65mm em intervalos de 120°. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de ligação: max 4x4mm², possibilidade de ligação do aparelho em loop max 4x2,5mm². Cabo com revestimento redondo de diâmetro máximo ø14mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	9,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1462lm
Fluxo luminoso do luminária	934lm
Eficiência do luminária	97,3lm/W
ULOR	11%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	< 10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma versão de segurança para Classe I
- com temperatura de cor de LED de 2700K [1/1]
- com um valor de fluxo luminoso diferente
- com um dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- em diferentes cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com uma altura de luminária diferente

Os termos de venda e mais informações estão disponíveis mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve consultar o manual de instruções que acompanha a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, são fornecidas informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afecta a qualidade da luminária.

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS2303zx0009	Kit de reparação elétrica.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
2303AL	ALUMÍNIO	9006
2303GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve consultar o manual de instruções que acompanha a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, são fornecidas informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afecta a qualidade da luminária.