
KARLSTAD 230A

IP 55 | IK 09 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Karlstad 230XX0111
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no





Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de techo.
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño escandinavo con suspensión de cadena. Para la iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado en caliente. Cobre natural. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: gancho de techo.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,25kg / 1,72kg
Dimensiones de la caja [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

Piezas de repuesto

06240003	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
230AWH	BLANCO	9003
230ACO	COBRE	-
230AGA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
230ABL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.