

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására. Alkalmas vészvilágításhoz egyenáramú feszültségen: DC 176 ÷ 276V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az beépített horgony a csomag része. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 5x2,5mm². Kábel kerek burkolatban, legfeljebb ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,27kg / 11,15kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 90cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	9,9W
Lámpatest teljesítmény	11,9W
Lámpa fényáram	1831lm
Világító fényáram	1466lm
A lámpatest hatékonysága	123,2lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- különböző fényáram értékekhez
- különböző lámpatest színekhez (az RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történt megállapodás alapján.
Kortárs dizájnú lámpatest.
Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágításához.
Alkalmas vészvilágításhoz egyenfeszültséggel: DC 176 ÷ 276V.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat az alkalmazandó előírásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze. Világítástechnikai fejlődés miatt további információk kérésre elérhetők. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK 2417

Alkatrészek

4699100403	LED modul
4699210400	Tápegység
ZS2417zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2417AL	ALUMÍNIUM	9006
2417CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2417WH	FEHÉR	9003
2417BL	FEKETE	9005
2417GR	GRAFIT	7016
2417GM	GRAIN MINERAL	-
2417CB	RÉZBRONZ	8004
2417GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2417CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat az alkalmazandó előírásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze. Világítástechnikai fejlődés miatt további információk kérésre elérhetők. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.