

# NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no






## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V) |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Επιφανειακά τοποθετημένο φωτιστικό, σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε στύλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm.<br>Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή φωτός.<br>Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε κολώνα Ø 60 σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.<br>Σύνθεση σετ:<br>art.7711 - στήριγμα Ø60<br>art.4317 - φωτιστικό |
| Τερματικό | Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1 μήκους 6 μέτρων. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί σύνδεσης. |
| Τύπος πηγής φωτός | Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 2,8kg / 3,2kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 35,6W |
| Ισχύς φωτιστικού | 39,8W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 6342lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 6015lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 151,1lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,97 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | "B3-U2-G1" |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 7712XX0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο φωτιστικό.
Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Η μονάδα LED μπορεί να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.
Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

# ASKER HEAD 4393



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| **4393AL** | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| **4393GR** | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| **4393BL** | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο φωτιστικό.
Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Η μονάδα LED μπορεί να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.
Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.