

# NORLYS MOLDE 5107


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no






## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz difusa, coberta por cima. |
| Características da luminária | Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 4 furos ø7mm, espaçamento 18x50mm<br>Outros acessórios devem ser comprados separadamente |
| Terminal | Terminais de conexão: max 3x2,5mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em loop, max 3x1,5mm²<br>Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10,5mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 2kg / 2,39kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 82cm x 17cm x 12cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 80cm x 16,5cm x 11cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Controle externo | Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 8W |
| Potência do luminário | 8W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 772lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 438lm |
| Eficiência do luminária | 54,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF0,95 |
| Fator THD | 30% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a cor LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (conforme a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 35mA / 60ms |
| Classificação BUG | "B0-U1-G0" |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Âncora de concretagem |
| 3090GA0009 | Adaptador de montagem |
| 1909GA0010 | Adaptador para fundação de concreto |
| 3081XX0009 | Adaptador de montagem |
| 1906ZX0009 | Adaptador de montagem |
| 1908GA0009 | Âncora de solo |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06190001 | Abajur - kit de serviço |
| ZS5107zx0012 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária.
A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária.

# MOLDE 5107



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5107AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 5107GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária.
A instalação e o serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária.