


# NORLYS EGERSUND PARK PRO 6111

Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.it






## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce simmetrica diretta verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Lampada a montaggio su palo ø120mm, equipaggiata con:<br>- palo di illuminazione art. 6100xx0010<br>- apparecchio di illuminazione (testa) art. 6114xx0009<br>- scatola di connessione ermetica<br>- struttura del palo IK10<br>- camera di illuminazione IK05 |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio luminoso: 3 fori di ø9mm di diametro ø65mm ogni 120°<br>Secondo le istruzioni di montaggio allegate<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Scatola ermetica IP68:<br>Terminali di connessione: max 5x2,5mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in anello, max 5x1,5mm²<br>Cavo rotondo isolato con un diametro di ø8...17mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 13kg / 14,1kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 12cm x 12cm x 250cm |
| Area laterale dell'apparecchio di illuminazione | 0,33m² |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 20,5W |
| Potenza del lume. | 23,7W |
| Flusso luminoso della lampada | 3363lm |
| Flusso luminoso del luminare | 2239lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 94,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,99 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 6130XX0009 | Ancora per cementare |
| 6132GA0009 | Adattatore di montaggio |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS6113zx0309 | Servizio impostato. |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

# EGERSUND PARK PRO 6111



## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 6111AL | ALLUMINIO | 9006 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione