

# NORLYS LYSFJORD 6423


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

LYSFJORD
6423XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no






## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διπλής κατεύθυνσης φως με γωνία δέσμης 60° που κοιτάζει προς τα πάνω και κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, που περιλαμβάνει φωτισμό: επιφανειών τοίχου, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλές γυαλί, οπτικό. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm, απόσταση 73x154mm |
| Τερματικό | Σύνδεση ακροδεκτών: μέγιστο 5x2.5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστο 5x1.5mm²<br>Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5 mm |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 6,73kg / 7,48kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| 2 LED μονάδες | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 22,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 26,5W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 4144lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1814lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 68,5lm/W |
| ULOR | 50% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,90 |
| Συντελεστής THD | < 10 % |
| Υπέρταση | 6 / 10kV |
| Ta Rated θερμοκρασία | 40°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Διαθέσιμο και προαιρετικό φωτιστικό:
- Έκδοση με δυνατότητα ρύθμισης φάσης
- Για LED χρώμα 2700K [1/1]
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 26A / 180 μs |
| Βαθμολογία BUG | B1-U4-G0 |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 10A: 18, B 16A: 28

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06645000 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

# LYSFJORD 6423






## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6423AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 6423GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 6423WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| 6423BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.