
# NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no






## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Armaturens egenskaper | En taklampa med en modern design. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, frostat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm, avstånd 138x50mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 3x1.5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10.5mm |
| Typ ljuskälla | Integrerad AC LED-modul, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd. |
| Armaturvikt netto / brutto | 2,9kg / 3,8kg |
| Förpackning mått [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Armaturens mått [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad) |
| Külső ellenőrzés | Mikrovågsrörelsesensor HC005S (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 9,5W |
| Armatur effekt | 9,5W |
| Lumen modul | 1150lm |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Effektfaktor | PF 0,9 |
| THD-faktor | 30 % |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL | |
| Inrush current | 2,98A / 34,07µs |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS671zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.