


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Eraalade ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti vajab välist toiteallikat. LED-modulatsiooni lze hämardada.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 augu ø7 mm kaugus 18x50mm. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi juurde osta.
Terminal	Klemmid: max 2x2,5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelas max 2x1,5mm². Kaabel ümardatud isolatsiooniga, läbimõõt max ø6...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	7,2W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1064lm
Valgusti valgusvoog	505lm
Valgusti valgustugevus	252cd
Valgusti tõhusus	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid	/ EPREL
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

99ZX0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN1903XX0A09	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

MOLDE DC24V DC1903

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DC1903AL	ALUMIINIUM	9006
DC1903CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC1903GR	GRAFIIT	7016
DC1903GB	HALL BEIGE	7006
DC1903BL	MUST	9005
DC1903CG	TSEMENDIHALL	7033
DC1903CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Paigaldust ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.