


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegses disainis. Eratsoonide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti vajab välist toiteallikat. LED moodul, mis on kohandatud hämardamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø7mm vahe 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm², võimalus valgusti ahelaga ühendamiseks max 2x4mm². Ümmarguse kaabli läbimõõt max ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	7,2W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1024lm
Valgusti valgusvoog	435lm
Valgusti valgustugevus	198cd
Valgusti tõhusus	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

99ZX0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN1902zx0A09	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvu valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, antakse lisainformatsioon kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

MOLDE DC24V DC1905

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DC1905AL	ALUMIINIUM	9006
DC1905CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC1905GR	GRAFIIT	7016
DC1905GB	HALL BEIGE	7006
DC1905BL	MUST	9005
DC1905CG	TSEMENDIHALL	7033
DC1905CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvu valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, antakse lisainformatsioon kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.