

# NORLYS LYSFJORD 6401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6401XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no






## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz de duas faces: 4° para cima e 60° para baixo |
| Características da luminária | Um luminário com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, óptico. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 73x154mm |
| Terminal | Conectando terminais: max 5x2.5mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em loops max 5x1.5mm²<br>Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10.5 mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 6,73kg / 7,48kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 49cm x 17,5cm x 22cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 43cm x 15cm x 20cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Controle externo | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 22,5W |
| Potência do luminário | 26,5W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 4144lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 946lm |
| Eficiência do luminária | 35,7lm/W |
| ULOR | 4% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF 0,90 |
| Fator THD | < 10 % |
| Sobretensão | 6 / 10kV |
| Temperatura classificada Ta | 40°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcional também disponível:
- Versão dimerizável por fase
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente do luminário (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 26A / 180 µs |
| Classificação BUG | B1-U4-G0 |

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06645000 | Abajur - kit de serviço |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

# LYSFJORD 6401



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 6401AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 6401WH | BRANCO | 9003 |
| 6401GR | GRAFITE | 7016 |
| 6401BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.