

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti. Aedade, erapiirkondade ja ühiskondlike alade valgustamiseks. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm, vahekaugus 90mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 2x1,5mm². Ümar traat isoleerimises läbimõõduga maksimaalselt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,65kg / 3,55kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55...60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	18%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LED-pirniga 806lm/8.5W/2700K (hämardatav) LED E27 lamp.	
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
805BL	MUST	9005
805WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.